

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| Remont dachu na budynku poczty przy ul. Kusocińskiego 16 D | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0518-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m ² | | |
| | | 225 | m ² | 225.00 | |
| | | | | RAZEM | 225.00 |
| 2 | KNR-W 4-01 0518-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa x 4 | m ² | | |
| | | 225 | m ² | 225.00 | |
| | | | | RAZEM | 225.00 |
| 3 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - wyklejenie koryt | m ² | | |
| | | 106.2 | m ² | 106.20 | |
| | | | | RAZEM | 106.20 |
| 4 | KNR-W 4-01 0538-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 5 | KNR-W 4-01 0540-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej | m ² | | |
| | | 9.5 | m ² | 9.50 | |
| | | | | RAZEM | 9.50 |
| 6 | KNR-W 4-01 0519-03 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm | m ² | | |
| | | 225 | m ² | 225.00 | |
| | | | | RAZEM | 225.00 |
| 7 | KNR-W 4-01 0519-05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 8 | KALKULACJA WŁASNA | Utylizacja papy | t | | |
| | | 3.4 | t | 3.40 | |
| | | | | RAZEM | 3.40 |